

## Pflegeanleitung – Super Waschausrüstung



Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben, empfehlen wir im Schonwaschgang bei 60° zu waschen.

1. Schonwaschgang – Füllmenge um 1/3 reduzieren
2. Reduzierte mechanische Einwirkung
3. Spülen bei fallender Temperatur
4. Mäßiges schleudern



Um die Materialqualität stets zu bewahren, empfehlen wir auf den Trockner zu verzichten.



Bitte nicht bügeln.



Keine Chlorbleichmittel verwenden.



Reinigen Sie bitte mit besonderer Vorsicht.

1. Lösemittel: Perchlorethylen und Kohlenwasserstoff
2. Maximale Behandlungsdauer im Lösemittel 10 min.
3. Trommelbelastung max.  $\frac{2}{3}$
4. Feuchtigkeitszugabe nicht erlaubt
5. Maximale Trocknungstemperatur 50°



Normale Nassreinigung.

Pflege: Bitte verwenden Sie ausschließlich Feinwaschmittel ohne optischen Aufheller. Wer empfehlen Flüssigwaschmittel z. B. von Welld'or. Bitte vor dem Trocknen in Form ziehen.